

Guida al supporto tecnico

La forza aspirante è ridotta

Possibile causa:	Rimedio:
1. L'apparecchio è bloccato	Pulire l'imboccatura dell'aspirazione
2. Il filtro Pre-motore è ostruito	Pulire la vaschetta raccogli-polvere e il filtro Pre-motore.