

Funk-Thermometer „Wave“

30.3016.54



- **Kabelloses Funkthermometer**
- **Anzeige der Außen- und Innentemperatur**
- **Maxima Minima Funktion**
- **Umschaltbar °C/°F**
- **Zeitzone +- 12 Std.**
- **Datumsanzeige**
- **Funkuhr**
- **Zum Hängen oder Stellen**

Technische Daten

Innentemperatur

Messbereich	-10°C...+60°C
Displayauflösung	0,1°C
Genauigkeit	± 1°C

Außentemperatur

Messbereich	-40...+60°C
Displayauflösung	0,1°C
Genauigkeit	± 1°C

Batterielebensdauer	ca. 1 Jahr
Batterien	2 x 1,5 V AA (Basis) 2 x 1,5 V AA (Sender)
Abmessungen	115 x 70 x 29 mm (Basis) 127 x 38 x 18 mm (Sender)
Reichweite	Max. 100 m
Gewicht	300 g
Zubehör	Außensender 30.3159.IT Batterien Bedienungsanleitung