

WORKPRO

OPERATOR'S MANUAL OF LEVEL

PRODUCT DESCRIPTION

The level is a measuring tool designed to determine the levelness or plumbness of a surface or object.

HOW TO USE

1. Clean the surface or object being measured to ensure accurate readings.
2. Place the level on the surface or object being measured and allow it to settle.
3. Adjust the surface or object as necessary to achieve the desired levelness or plumbness according to level the bubble vial.
4. Do not use the level to measure angle or slope, as this may result in inaccurate readings.



SAFETY REGULATIONS

1. Keep the level out of reach of children.
2. Always handle the level with care and avoid dropping or throwing it.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. After use, wipe the level clean with a soft cloth.
2. Check the level for signs of wear or damage regularly. Replace the level if it is worn or damaged.
3. Store the level in a dry, clean place, away from moisture and dust.

The above information is provided to help you use and maintain level properly. Please read and follow the instructions carefully to ensure safe and effective use of the tool.

WORKPRO

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR WASSERWAAGE

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Die Wasserwaage ist ein Messwerkzeug zur Bestimmung der Ebenheit oder Senkrechte einer Oberfläche oder eines Objekts.

ANWENDUNGSWEISE

1. Reinigen Sie die zu messende Oberfläche oder das Objekt, um genaue Messwerte zu gewährleisten.
2. Legen Sie die Wasserwaage auf die zu messende Oberfläche oder das zu messende Objekt und lassen Sie sie zur Ruhe kommen.
3. Justieren Sie die Oberfläche oder den Gegenstand nach Bedarf, um die gewünschte Nivellierung oder Senkrechte gemäß der Wasserwaage zu erreichen.
4. Verwenden Sie die Wasserwaage nicht zum Messen von Winkeln oder Neigungen, da dies zu ungenauen Messwerten führen kann.



SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

1. Bewahren Sie die Wasserwaage außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

2. Behandeln Sie die Wasserwaage stets vorsichtig und vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder zu werfen.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Wischen Sie die Wasserwaage nach dem Gebrauch mit einem weichen Tuch sauber.
2. Prüfen Sie die Wasserwaage regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Ersetzen Sie die Wasserwaage, wenn sie abgenutzt oder beschädigt ist.
3. Lagern Sie die Wasserwaage an einem trockenen, sauberen Ort, fern von Feuchtigkeit, Staub.

Die obigen Informationen sollen Ihnen helfen, die Wasserwaage richtig zu verwenden und zu warten. Bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Werkzeugs zu gewährleisten.

WORKPRO

MANUEL D'UTILISATION DU NIVEAU

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le niveau de poche est un outil de mesure conçu pour déterminer la planéité ou l'aplomb d'une surface ou d'un objet.

COMMENT UTILISER

1. Nettoyez la surface ou l'objet à mesurer pour garantir des lectures précises.
2. Placez le niveau sur la surface ou l'objet à mesurer et laissez-le se stabiliser.
3. Ajustez la surface ou l'objet si nécessaire pour obtenir la planéité ou l'aplomb souhaité en fonction du niveau du flacon à bulles.
4. N'utilisez pas le niveau pour mesurer un angle ou une pente, car cela pourrait entraîner des lectures inexactes.



LES RÈGLES DE SÉCURITÉ

1. Gardez le niveau hors de portée des enfants.
2. Manipulez toujours le niveau avec précaution et évitez de le laisser tomber ou de le lancer.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Après utilisation, essuyez le niveau avec un chiffon doux.
2. Vérifiez régulièrement le niveau pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Remplacez le niveau s'il est usé ou endommagé.
3. Rangez le niveau dans un endroit sec et propre, à l'abri de l'humidité et de la poussière.

Les informations ci-dessus sont fournies pour vous aider à utiliser et à maintenir correctement le niveau. Veuillez lire et suivre attentivement les instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de l'outil.

WORKPRO

MANUALE OPERATORE DI LIVELLO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La livella tascabile è uno strumento di misura progettato per determinare la planarità o la piombo di una superficie o di un oggetto.

COME USARE

1. Pulire la superficie o l'oggetto da misurare per garantire letture accurate.
2. Posizionare la livella sulla superficie o sull'oggetto da misurare e lasciarla stabilizzare.
3. Regolare la superficie o l'oggetto secondo necessità per ottenere la planarità o l'inclinazione desiderata in base al livello della fiala a bolle.
4. Non utilizzare la livella per misurare l'angolo o la pendenza, poiché ciò potrebbe causare letture imprecise.



NORME DI SICUREZZA

1. Tenere la livella fuori dalla portata dei bambini.
2. Maneggiare sempre la livella con cura ed evitare di farla cadere o lanciare.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Dopo l'uso, pulire il livello con un panno morbido.
2. Controllare regolarmente il livello per eventuali segni di usura o danni. Sostituire il livello se è usurato o danneggiato.
3. Conservare la livella in un luogo asciutto e pulito, lontano da umidità e polvere.

Le informazioni di cui sopra vengono fornite per aiutare l'utente a utilizzare e mantenere il livello correttamente. Si prega di leggere e seguire attentamente le istruzioni per garantire un utilizzo sicuro ed efficace dello strumento.

WORKPRO

MANUAL DEL OPERADOR DEL NIVEL TORPEDO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El nivel de bolsillo es una herramienta de medición diseñada para determinar la nivelación o plomada de una superficie u objeto.

CÓMO USAR

1. Limpie la superficie u objeto a medir para asegurar lecturas precisas.
2. Coloque el nivel sobre la superficie u objeto a medir y deje que se asiente.
3. Ajuste la superficie u objeto según sea necesario para lograr la nivelación o plomada deseada de acuerdo con el nivel de la ampolla de burbuja.
4. No utilice el nivel para medir ángulos o pendientes, ya que podría dar lugar a lecturas inexactas.



NORMAS DE SEGURIDAD

1. Mantenga el nivel fuera del alcance de los niños.
2. Manipule siempre el nivel con cuidado y evite dejarlo caer o tirarlo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Después del uso, limpie el nivel con un paño suave.
2. Compruebe periódicamente si el nivel presenta signos de desgaste o daños. Sustituya el nivel si está desgastado o dañado.
3. Guarde el nivel en un lugar seco y limpio, lejos de la humedad y el polvo.

La información anterior se proporciona para ayudarle a utilizar y mantener correctamente el nivel torpedo. Lea y siga atentamente las instrucciones para garantizar un uso seguro y eficaz de la herramienta.



Distributed by/Vertrieben von/Distribué
par/Distribuido da/ Distribución por:
Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd.
No.35 Jiuahuan Road, Shangcheng District,
Hangzhou 310019, China
www.greatstartools.com
MADE IN CHINA