

La tecnologia IPS fornisce angoli di visione più ampi e riproduzione dei colori più precisa rispetto ai normali monitor TN. Tuttavia, a causa della tecnologia di produzione è comune avere un fenomeno di IPS glow: la retroilluminazione dietro il pannello IPS è più luminosa in alcune aree rispetto ad altre, generalmente lungo i bordi dello schermo, e tale fenomeno non deve essere considerato un difetto.