



Étape 1 : Brossez les fils et les fibres

La meilleure façon de prolonger la durée de vie de votre tapis de coupe Elan 'Self-Healing' est de le nettoyer de temps en temps. Assurez-vous de retirer toutes les petites fibres et les fils, car cela empêche le tapis de coupe de guérir. Une brosse lisse (brosse à dents) peut faire des merveilles pour éliminer la poussière sur votre tapis de coupe. Ne brossez pas ou ne poussez pas trop fort, car cela pourrait involontairement rayer votre tapis de coupe.

Une fois la poussière et les fibres sont retirées du tapis de coupe Elan, il est temps de le laver.

Étape 2: Nettoyez le tapis de coupe Elan avec de l'eau.

La meilleure façon de le laver est de s'assurer que le tapis de coupe reste plat. Cela empêchera le tapis de coupe de se plier. Un bon endroit à utiliser est votre baignoire ou un énorme récipient. Si cela n'est pas possible (parce que vous avez un espace limité ou lorsque le tapis de coupe est trop grand), vous pouvez le laisser se plier un peu et le mettre dans différentes positions régulièrement pour que toute la zone soit mouillée.

Lorsque vous lavez le tapis de coupe, utilisez de l'eau froide. L'eau chaude peut faire plier le tapis de coupe. Lavez/faites tremper le tapis de coupe Elan avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Il y a aussi l'option d'ajouter du vinaigre à l'eau, et si vous choisissez de le faire, il est suggéré d'utiliser 4 fois plus d'eau que de vinaigre. Vous pouvez également ajouter un peu de savon pour lave-vaisselle comme touche finale.

Lorsque vous lavez et hydratez correctement le tapis de coupe Elan, cela prolongera également la durée de vie de votre couteau rotatif. C'est parce que vous couperez sur une surface plus lisse.

Étape 3: Retirez tous les résidus et séchez-les.

Une fois le tapis de coupe est correctement lavé, assurez-vous d'éclabousser un peu d'eau dessus et d'enlever tous les résidus, le savon et le vinaigre. Séchez le tapis avec une surface lisse (comme une serviette) ou laissez-le sécher à l'air. Sachez qu'il est préférable de garder le tapis de coupe à plat tout au long du processus.