



## Quick Start Guide WORX Cordless Li-Ion Blower/Sweeper

WG545 WG545.1 WG545.5 WG545.9 WG575 WG575.1

### WARNING!

User must read the product manual to fully understand this product prior to use.


### CAUTION!

The user must wear the appropriate clothing and safety gear when operating this product. Be aware of all bystanders, pets and objects in a close proximity.

### CHARGING PROCEDURE


- 1 Connect the battery charger to the power supply, the light (1) will then turn green.

For WG545, WG545.1, WG575, WG575.1




- 2 Insert the battery into the charger (2)  
Red light: Battery is charging.  
Green light: Battery is fully charged.  
(For WG545 WG545.1 WG575 WG575.1, it takes approximately 3 hours to fully charge a discharged battery)  
(For WG545.5, it takes approximately 1 hour to fully charge a discharged battery.)

For WG545.5




- 3 When charging is completed, unplug the charger and remove the battery pack.




### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



- 1 Connect the blower tube



- 2 Insert the battery pack



- 3 Power On ("I") / Power Off ("O")



### ACCESSORIES:

WA3732 Charger (for WG545 / WG545.1)  
WA3847 Charger (for WG545.5)  
WA3740 Charger (for WG575 / WG575.1)  
WA3520 Li-Ion battery pack (for WG545 / WG545.5)  
WA3525 Li-Ion battery pack (for WG545.1)  
WA3537 Li-Ion battery pack (for WG575 / WG575.1)  
WA4090 Gutter cleaning kit  
WA4091 WORXAIR attachment kit

### We are always here to help you

Please call the WORX helpline to talk to one of our WORX specialists for additional assistance.

### Want more?

Please find out about accessories and the WORX full range of products at our website.

HELPLINE NUMBER  
1-866-354-WORX(9679)



www.worx.com



## Guide de Démarrage Rapide WORX Souffleuse/Balayeuse sans fil Li-Ion

WG545 WG545.1 WG545.5 WG545.9 WG575 WG575.1

### AVERTISSEMENT!

Veuillez lire les instructions importantes dans ce manuel de sécurité pour comprendre à fond ce produit.


### ATTENTION!

L'utilisateur doit porter des vêtements et un équipement de sécurité appropriés lors de l'utilisation de cet appareil. Soyez conscient des personnes, des animaux et des objets qui vous entourent.

### PROCEDURE DE CHARGEMENT


- 1 Branchez le chargeur et son voyant lumineux (1) s'allumera en vert.

For WG545, WG545.1, WG575, WG575.1




- 2 Glissez la batterie dans le chargeur(2).  
Rouge Allumé: Batterie en charge  
Vert Allumé: Alimentation allumée, batterie pleine.  
(Pour WG545 WG545.1 WG575 WG575.1, il faut compter environ 3 heures pour charger une batterie vide.)  
(Pour WG545.5, il faut compter environ 1 heure pour charger une batterie vide.)

For WG545.5





- 3 Une fois le chargement terminé, débranchez le chargeur et retirez le bloc de batterie.




### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAG


- 1 Montage du tube de soufflage



- 2 Réinstallation de la batterie



- 3 Démarrage ("I") et arrêt ("O").



### ACCESSORIES

WA3732 Chargeur (Pour WG545 / WG545.1)  
WA3847 Chargeur (Pour WG545.5)  
WA3740 Chargeur (Pour WG575 / WG575.1)  
WA3520 Bloc-piles (Pour WG545 / WG545.5)  
WA3525 Bloc-piles (Pour WG545.1)  
WA3537 Bloc-piles (Pour WG575 / WG575.1)  
WA4090 Trousse de nettoyage de gouttières  
WA4091 Trousse de accessoires WORXAIR

### Nous sommes toujours à votre disposition

N'hésitez pas à appeler la ligne de soutien technique WORX et à parler à un de nos spécialistes pour tous vos besoins d'assistance.

### En savoir plus?

Voyez l'ensemble de nos accessoires et nos lignes complètes de produits WORX sur notre site web.

HELPLINE NUMBER  
1-866-354-WORX(9679)



www.worx.com



## Guía de Inicio Rápido WORX Sopladora/Barredora inalámbrica con batería de iones de litio

WG545 WG545.1 WG545.5 WG545.9 WG575 WG575.1

### ADVERTENCIA!

Lea este manual de seguridad importante para conocer por completo al producto.


### PRECAUCIÓN!

El usuario deberá utilizar la indumentaria y equipamiento de seguridad adecuados al emplear este producto. Preste atención a las personas, mascotas y objetos que se encuentren en los alrededores.

### PROCEDIMIENTO DE CARGA


- 1 Conecte el cargador de la batería a la fuente de alimentación y la luz (1) se encenderá de color verde.

For WG545, WG545.1, WG575, WG575.1




- 2 Deslice la batería en el cargador(2).  
Luz roja encendida: Carga  
Luz verde encendida: Batería encendida y con carga completa.  
(Para WG545 WG545.1 WG575 WG575.1, aproximadamente 3 horas para cargar una batería totalmente descargada)  
(Para WG545.5, aproximadamente 1 hora para cargar una batería totalmente descargada)

For WG545.5





- 3 Una vez completada la carga, desconecte el enchufe del cargador de la toma eléctrica y extraiga la batería.




### INSTRUCCIONES DE MONTAJE


- 1 Ensamble del tubo del soplador



- 2 Instalar la batería



- 3 Encendido ("I") y apagado ("O")



### ACCESORIOS

WA3732 cargador (Para WG545 / WG545.1)  
WA3847 cargador (Para WG545.5)  
WA3740 cargador (Para WG575 / WG575.1)  
WA3520 Bloque de baterías (Para WG545 / WG545.5)  
WA3525 Bloque de baterías (Para WG545.1)  
WA3537 Bloque de baterías (Para WG575 / WG575.1)  
WA4090 Kit de limpieza de canales  
WA4091 Kit de accesorios WORXAIR

### Estamos siempre para ayudarlo

Para obtener asistencia adicional, comuníquese con la línea de ayuda de WORX para hablar con uno de los especialistas de WORX.

### Desea más?

Encuentre en nuestro sitio Web accesorios y la gama completa de productos WORX.

HELPLINE NUMBER  
1-866-354-WORX(9679)



www.worx.com

2CGT09EPK13001A1